

УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального отдела
главного управления образования
администрации города
по Свердловскому району города
Л.И.Шабунина

« 19 » 02 20 16 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 660064, город Красноярск, ул. Семафорная, 241А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1134,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да) 6184 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016 г, капитального – не назначена*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления», (МБДОУ № 176)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660064, город Красноярск, ул. Семафорная, 241А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) - администрация города Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 660049, г.Красноярск, ул.им.Карла Маркса, 93

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг - очная.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нарушениями зрения, нарушениями слуха*
- 2.6 Плановая мощность: 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 3, 5, 6, 23, 31, 36, 56, 65, 80, 90, 94, 98; при движении гражданина от остановки автобуса Матросова пройти по пешеходному переходу к дому № 9 (ул. Матросова), повернуть направо, пройти до дома № 7А (ул. Матросова), повернуть направо, пройти вдоль дома № 7А (ул. Матросова), пройти вдоль дома № 245А (ул. Семафорная), повернуть налево и дойти до ворот ДОУ.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 429 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, (бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен условно

(Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при исполнении

следующего условия: - при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны, ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020

в рамках исполнения исполнения Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад № 176 присмотра и оздоровления)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично избирательно (Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 26.02.2016

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» 02 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «19» 02 2016 г.

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 176
И.В. Зберовская
2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 660064, город Красноярск, ул. Семафорная, 241А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1134,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2016 г., капитального - не назначена

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 176 пристра и оздоровления» (МБДОУ № 176)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660064, город Красноярск, ул. Семафорная, 241А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативно управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация города Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г.Красноярск, ул.им. Карла Маркса, д. 93

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг: очная
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) – дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 3, 5, 6, 23, 31, 36, 56, 65, 80, 90, 94, 98; при движении гражданина от остановки автобуса Матросова пройти по пешеходному переходу к дому № 9 (ул. Матросова), повернуть направо, пройти до дома № 7А (ул. Матросова), повернуть направо, пройти вдоль дома № 7А (ул. Матросова), пройти вдоль дома № 245А (ул. Семафорная), повернуть налево и дойти до ворот ДООУ.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 429 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, (бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны, ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано: не размещено

УТВЕРЖДАЮ
МБДОУ № 176Г.В. Зберовская
02 20 16. ✓

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ **объекта социальной инфраструктуры** **К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ** **№ 1**

Красноярский край
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«19» 02 20 16. ✓

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, 241А
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1134,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да) 6184 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016 г, капитального – не назначена*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 176 пристра и оздоровления» (МБДОУ № 176)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660064, город Красноярск, ул. Семафорная, 241А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

МБДОУ № 176 предназначено для детей с туберкулезной интоксикацией

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 3, 5, 6, 23, 31, 36, 56, 65, 80, 90, 94, 98; при движении гражданина от остановки автобуса Матросова пройти по пешеходному переходу к дому № 9 (ул. Матросова), повернуть направо, пройти до дома № 7А (ул. Матросова), повернуть направо, пройти вдоль дома № 7А (ул. Матросова), пройти вдоль дома № 245А (ул. Семафорная), повернуть налево и дойти до ворот ДОУ.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 429 м
 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, (бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки)*
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД ✓
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)		5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)		9,10,11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)		13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		✓
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- объект доступен условно (Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при исполнении следующего условия: - при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны, ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт , ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг

в рамках исполнения Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 пресмотра и оздоровления»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично избирательно *(Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (достигаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 26.02.2016

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.	Территории, прилегающей к объекту	на 2 л
2.	Входа (входов) в здание	на 2 л
3.	Путей движения в здании	на 2 л
4.	Зоны целевого назначения объекта	на 1 л
5.	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л
6.	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 176 на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБДОУ № 176 на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы заведующий Г.В. Зберовская
(должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы педагог-психолог Смирнова Т.Г.
(должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

заведующий хозяйством Рыбкова Н.В.
(должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель МО ВОИ
(Должность, Ф.И.О.)



М.В. Козлов
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 176, г.Красноярск, ул. Семафорная, 241А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	ТСР
				2	Отсутствие информации об ОСИ	Все	Установить информацию рядом с входом на территорию	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Нет тактильной направляющей на путях	С	Нанести тактильную направляющую на путях	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		4	Ступени не более 0,4 м; Высота не более 0,12 м; поручни не более 0,45 м двух сторон	К,О,С,	-	ВНД
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	К,О	Установить пандус	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	-	К,О	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)			ТСР технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 176, г.Красноярск, ул.Семафорная, 241А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Нет дополнительных разделительных поручней Нет контрастной и рельефной маркировки ступеней Отсутствует завершающая часть поручня на 30 см	О,С	Замена поручней, установка дополнительного разделительного поручня, нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Перепланировка входа – реконструкция с установкой пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	Отсутствует контрастная полоса перед дверью	С	Нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Отсутствует информация об ОСИ на входе Отсутствуют контрольные устройства на входе, крепление двери не соответствует нормативным документам	Все	Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками Установить крепление двери, в соответствии с нормами СанПиН	ТСР ТР
2.5	Тамбур	есть		8	Покрытие пола скользит при намокании	Все	Заменить покрытие пола	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)		5,6,7,8	Технические решения невозможны, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 176, г.Красноярск, ул.Семафорная, 241А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	все	Организовать размещение комплексной системы информации на путях движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10	На центральной лестнице нет дополнительных разделительных поручней	К,О	Установить разделительные поручни	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	К	-	ВНД
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	К	-	ВНД
3.5	Дверь	есть		11	Контрольные устройства на входе не приспособлены для пропуска	Все	Установить контрольные устройства	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12	Высота порогов не соответствует норме;	все	Заменить пороги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)		9,10,11,12	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 176, г.Красноярск, ул.Семафорная, 241А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		13	-	К,О,С,Г,У	-	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (С,Г,У)		13	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 176, г.Красноярск, ул.Семафорная, 241А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		14	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 176, г.Красноярск, ул.Семафорная, 241А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			-	-	-	-
6.2	Акустические средства	Нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	Нет			-	-	Установление табличек	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ВНД			ТР, ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 176

1



2




3



4




5




6




7




8




9




9




10



11




12




12



13




14



Am: 61
H=2.95


ROM.1

podval



ЖИЩЕ 1

Ант. В.
H=6.40



ЖИЩЕ 2

НОМ. 3

